




- ▼ DESKTOP-B2N971D
 - > Appareils mobiles
 - > Appareils photo
 - ▼ Autres périphériques
 - IBtUsb_Filter_00
 - ⚠ Périphérique inconnu ← **This peripheral returns me the error code**
 - ⚠ Périphérique inconnu
 - WNA1000Mv2
 - > Bluetooth
 - > Cartes graphiques
 - ▼ Cartes réseau
 - Bluetooth Device (Personal Area Network)
 - ExpressVPN Tap Adapter
 - Microsoft Kernel Debug Network Adapter
 - Realtek PCIe GbE Family Controller
 - TAP-Windows Adapter V9
 - WAN Miniport (IKEv2)
 - WAN Miniport (IP)
 - WAN Miniport (IPv6)
 - WAN Miniport (L2TP)
 - WAN Miniport (Network Monitor)
 - WAN Miniport (PPPOE)
 - WAN Miniport (PPTP)
 - WAN Miniport (SSTP)
 - > Claviers
 - > Clichés instantanés de volume de stockage



←  Mettre à jour les pilotes - Périphérique inconnu

Windows a rencontré un problème lors de l'installation de ces pilotes sur votre appareil

Windows a trouvé des pilotes pour votre appareil, mais a rencontré une erreur en essayant de les installer.



Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz

Le fichier spécifié est introuvable.

Si vous connaissez le fabricant de votre appareil, vous pouvez visiter son site web et consulter la section Support technique pour accéder aux pilotes.

Fermer